



**INFORME DE CAMPO
ESTRATIGRAFIA**

Nombre del Proyecto: **Sondajes Geotécnicos Santa Fe Puertos S.A., Caldera - Región**
 Sondaje N°: **ST1** Operador: Andrés Muñoz
 Ubicación: **7.007.500,336 Norte** Inicio: 27 agosto de 2008
320.366,025 Este Término: 30 agosto de 2008
 Cota: m.s.n.m.

Horizontes	Tramo		DESCRIPCIÓN VISUAL
	inicial	final	
1	0,00	0,50	Perforación de antepozo. No se extrae muestra.
2	0,50	0,95	SPT. Arena fina a media, algo limosa, algunas gravas aisladas de color gris de tamaño máximo 1.1/2".
3	0,95	1,30	Perforación con HQ3. Grava y arena gruesa, color gris.
4	1,30	1,40	Perforación con HQ3. Roca muy fracturada.
5	1,50	11,70	Roca fracturada con vetas de cuarzo. Algunos testigos de roca sana.

Para realizar una descripción adecuada tenga presente lo siguiente:

Finos: Nombre, color, plasticidad y/o compresibilidad, consistencia, humedad, estructura, materia orgánica, y observaciones como, cambios de color, presencia de gruesos, tamaños, formas, olores, etc.

Gruesos: Nombre, color, plasticidad y/o compresibilidad de los finos, compacidad, humedad, estructura, mat. orgánica, forma de los granos, % estimado del sobretamaño (bolones), materia orgánica, observaciones.

Observaciones

- * Los sondajes fueron desarrollados en diámetro HQ.
- * Los ensayos SPT con cuchara partida se ejecutaron hasta obtener rechazo, y de acuerdo a las condiciones presentadas por el terreno.



OBRAS PORTUARIAS
& GEOTECNIA

**INFORME DE CAMPO
ESTRATIGRAFIA**

Nombre del Proyecto:

Sondajes Geotécnicos Santa Fe Puertos S.A., Caldera - Región

Sondaje N°:

ST2

Operador: Andrés Muñoz

Ubicación:

7.007.377,346 **Norte**
320.066,991 **Este**

Inicio: 30 agosto de 2008

Término: 01 septiembre de 2008

Cota: m.s.n.m.

Horizonte	Tramo		DESCRIPCIÓN VISUAL
	inicial	final	
1	0,00	1,00	Perforación con HQ3. Grava, bolones y arena gruesa. Color gris.
2	1,00	11,00	Perforación con HQ3. Roca fracturada, se observan también testigos de roca sana. A los 8,5 m aparece una veta de cuarzo.

Para realizar una descripción adecuada tenga presente lo siguiente:

Finos: Nombre, color, plasticidad y/o compresibilidad, consistencia, humedad, estructura, materia orgánica, y observaciones como, cambios de color, presencia de gruesos, tamaños, formas, olores, etc.

Gruesos: Nombre, color, plasticidad y/o compresibilidad de los finos, compacidad, humedad, estructura, mat. orgánica, forma de los granos, % estimado del sobretamaño (bolones), materia orgánica, observaciones.

Observaciones

* Los sondajes fueron desarrollados en diámetro HQ.

* Los ensayos SPT con cuchara partida se ejecutaron hasta obtener rechazo, y de acuerdo a las condiciones presentadas por el terreno.

Fecha: Septiembre de 2008

JQ INGENIERÍA LTDA.



**INFORME DE CAMPO
ESTRATIGRAFIA**

Nombre del Proyecto:	Sondajes Geotécnicos Santa Fe Puertos S.A., Caldera - Región	
Sondaje N°:	ST3	Operador: Andrés Muñoz
Ubicación:	7.007.642,112 Norte	Inicio: 01 septiembre de 2008
	319.881,547 Este	Término: 03 septiembre de 2008
		Cota: m.s.n.m.

Horizonte	Tramo		DESCRIPCIÓN VISUAL
	inicial	final	
1	0,00	0,50	Perforación de antepozo. Arena fina a media, algunas gravas aisladas de tamaño máximo 1.1/2"
2	0,50	0,95	SPT. Arena fina a media, algunas gravas aisladas de color gris de tamaño máximo 1.1/2".
3	0,95	1,50	Perforación con HQ3. Arena fina a media, algunas gravas aisladas de color gris de tamaño máximo 1.1/2".
4	1,50	1,60	SPT. Arena fina a media, gravas aisladas de color gris de tamaño máximo 1.1/2". Algunas conchillas.
5	1,60	2,50	Perforación con HQ3. Grava, bolones y arena gruesa. Color gris. Algunas conchillas.
6	2,50	12,53	Perforación con HQ3. Roca fracturada. Algunos testigos de roca sana.

Para realizar una descripción adecuada tenga presente lo siguiente:

Finos: Nombre, color, plasticidad y/o compresibilidad, consistencia, humedad, estructura, materia orgánica, y observaciones como, cambios de color, presencia de gruesos, tamaños, formas, olores, etc.

Gruesos: Nombre, color, plasticidad y/o compresibilidad de los finos, compacidad, humedad, estructura, mat. orgánica, forma de los granos, % estimado del sobretamaño (bolones), materia orgánica, observaciones.

Observaciones

* Los sondajes fueron desarrollados en diámetro HQ.

* Los ensayos SPT con cuchara partida se ejecutaron hasta obtener rechazo, y de acuerdo a las condiciones presentadas por el terreno.



**OBRAS PORTUARIAS
& GEOTECNIA**

**INFORME DE CAMPO
ESTRATIGRAFIA**

Nombre del Proyecto: **Sondajes Geotécnicos Santa Fe Puertos S.A., Caldera - Región**
 Sondaje N°: **ST4** Operador: Andrés Muñoz
 Ubicación: **7.007.747,020 Norte** Inicio: 04 septiembre de 2008
320.159,032 Este Término: 06 septiembre de 2008
 Cota: m.s.n.m.

Horizonte	Tramo		DESCRIPCION VISUAL
	inicial	final	
1	0,00	1,50	Perforación con HQ3. Grava, bolones y arena gruesa. Color gris.
2	1,50	12,10	Perforación con HQ3. Roca, se observan testigos de roca sana. Entre los 2,10 y 3,80 m existe una zona de roca muy fracturada.

Para realizar una descripción adecuada tenga presente lo siguiente:
Finos: Nombre, color, plasticidad y/o compresibilidad, consistencia, humedad, estructura, materia orgánica, y observaciones como, cambios de color, presencia de gruesos, tamaños, formas, olores, etc.
Gruesos: Nombre, color, plasticidad y/o compresibilidad de los finos, compacidad, humedad, estructura, mat. orgánica, forma de los granos, % estimado del sobretamaño (bolones), materia orgánica, observaciones.

Observaciones
 * Los sondajes fueron desarrollados en diámetro HQ.
 * Los ensayos SPT con cuchara partida se ejecutaron hasta obtener rechazo, y de acuerdo a las condiciones presentadas por el terreno.

Fecha: Septiembre de 2008 JQ INGENIERÍA LTDA.



INFORME DE CAMPO
ESTRATIGRAFIA

Nombre del Proyecto: Sondajes Geotécnicos Santa Fe Puertos S.A., Caldera - Región
Sondaje N°: ST5
Operador: Andrés Muñoz
Ubicación: 7.008.187,414 Norte
320.596,748 Este
Inicio: 07 septiembre de 2008
Término: 09 septiembre de 2008
Cota: m.s.n.m.

Table with 4 columns: Horizonte, Tramo (inicial, final), and DESCRIPCION VISUAL. It contains 5 rows of data describing geotechnical sondages.

Para realizar una descripción adecuada tenga presente lo siguiente:

Finos: Nombre, color, plasticidad y/o compresibilidad, consistencia, humedad, estructura, materia orgánica, y observaciones como, cambios de color, presencia de gruesos, tamaños, formas, olores, etc.

Gruesos: Nombre, color, plasticidad y/o compresibilidad de los finos, compacidad, humedad, estructura, mat. orgánica, forma de los granos, % estimado del sobretamaño (bolones), materia orgánica, observaciones.

Observaciones

- * Los sondajes fueron desarrollados en diámetro HQ.
* Los ensayos SPT con cuchara partida se ejecutaron hasta obtener rechazo, y de acuerdo a las condiciones presentadas por el terreno.



**OBRAS PORTUARIAS
& GEOTÉCNIA**

**INFORME DE CAMPO
ESTRATIGRAFIA**

Nombre del Proyecto: **Sondajes Geotécnicos Santa Fe Puertos S.A., Caldera - Región**
 Sondaje N°: **ST6** Operador: Andrés Muñoz
 Ubicación: 7.007.926,339 **Norte** Inicio: 09 septiembre de 2008
 320.756,522 **Este** Término: 11 septiembre de 2008
 Cota: m.s.n.m.

Horizonte	Tramo		DESCRIPCIÓN VISUAL
	inicial	final	
1	0,00	0,40	Perforación de antepozo.
2	0,40	0,48	SPT. Arena gruesa, algunas gravas aisladas y conchillas.
3	0,48	1,50	Perforación con HQ3. Gravas y bolones
4	1,50	12,00	Perforación con HQ3. Roca.

Para realizar una descripción adecuada tenga presente lo siguiente:
Finos: Nombre, color, plasticidad y/o compresibilidad, consistencia, humedad, estructura, materia orgánica, y observaciones como, cambios de color, presencia de gruesos, tamaños, formas, olores, etc.
Gruesos: Nombre, color, plasticidad y/o compresibilidad de los finos, compacidad, humedad, estructura, mat. orgánica, forma de los granos, % estimado del sobretamaño (bolones), materia orgánica, observaciones.

Observaciones
 * Los sondajes fueron desarrollados en diámetro HQ.
 * Los ensayos SPT con cuchara partida se ejecutaron hasta obtener rechazo, y de acuerdo a las condiciones presentadas por el terreno.



**INFORME DE CAMPO
ESTRATIGRAFIA**

Nombre del Proyecto: **Sondajes Geotécnicos Santa Fe Puertos S.A., Caldera - Región**
 Sondaje N°: **ST7** Operador: Andrés Muñoz
 Ubicación: 7.007.834,348 **Norte** Inicio: 12 septiembre de 2008
 320.828,106 **Este** Término: 14 septiembre de 2008
 Cota: m.s.n.m.

Horizonte	Tramo		DESCRIPCIÓN VISUAL
	inicial	final	
1	0,00	0,30	Perforación de antepozo.
2	0,30	0,72	SPT. Arena media a gruesa, algunas gravas aisladas y conchillas.
3	0,72	1,50	Perforación con HQ3. Bolones
4	1,50	11,74	Perforación con HQ3. Roca.

Para realizar una descripción adecuada tenga presente lo siguiente:
Finos: Nombre, color, plasticidad y/o compresibilidad, consistencia, humedad, estructura, materia orgánica, y observaciones como, cambios de color, presencia de gruesos, tamaños, formas, olores, etc.
Gruesos: Nombre, color, plasticidad y/o compresibilidad de los finos, compacidad, humedad, estructura, mat. orgánica, forma de los granos, % estimado del sobretamaño (bolones), materia orgánica, observaciones.

Observaciones
 * Los sondajes fueron desarrollados en diámetro HQ.
 * Los ensayos SPT con cuchara partida se ejecutaron hasta obtener rechazo, y de acuerdo a las condiciones presentadas por el terreno.